


Oznaka: PQ	Naziv: PRIRUČNIK KVALITETE	Dio: ZP-064
Namjena: INT	Naziv dokumenta: Opća tehnička problematika - OTP odluka	Strana: 1/2

Odluka br.	OTP.06.4
Predlagač:	V.Hanzl, S. Đerek
Sjednica Ex-Savjeta br.	35(508)

Naslov: Priključak vodiča u stazaljkama povećane sigurnosti


Pitanje: Koji su dopušteni načini priključka punih vodiča u stazaljke povećane sigurnosti kada se radi o izvedbi stazaljki kod kojih se pričvršćenje ostvaruje s jednim vijkom i podložnom pločicom kao na slikama 1 do 3? Prema normi HRN EN 60079-14 potrebno je ispod jahača koristiti stopice ili vodiče sa završetkom u obliku slova "U" ispod kontaktne pločice osim ako je proizvođač uputama ili u deklaraciji to ne traži.



Zaključak: Priključak punih vodiča se mora izvesti prema uputama proizvođača. Te upute su ocjenjene, a predloženi način spajanja je ispitivan prilikom tipskog ispitivanja stazaljke.

Načini spajanja punih vodiča kod jednovijčanih stazaljki koji se mogu koristiti kad nisu navedeni u uputama proizvođača:

- uporaba "U" ili "O" stopica,
- spajanje dva vodiča (sa svake strane vijka),
- spajanje jednog vodiča koji se oblikuje sa "U" završetkom tako da se osigura vodič s obje strane vijka i ravnomjerna raspodjela kontaktne sile (kao na slici 4),
- za vodiče presjeka do veličina dopuštene certifikatom dopušten je spajanje gdje je vodič samo s jedne strane vijka. Za veće presjeke treba inzistirati na stopicama ili "U" završetku.




Slika 4

Objašnjenje: Višežični vodiči moraju biti u stopici/tuljku.

Oznaka: PQ	Naziv: PRIRUČNIK KVALITETE	Dio: ZP-064
Namjena: INT	Naziv dokumenta: Opća tehnička problematika - OTP odluka	Strana: 2/2

Predmet:	Direktiva, 94/9/EC, Annex	/
	Direktiva, Temeljni zahtjev	/
	Direktiva, Prilog	/
	Norma	HRN EN 50019; HRN EN 60079-7



Ravnatelj:

Prof.dr.sc. N. Marinović